

- Beginn Zimmererarbeiten in der Blockstube – Ersatz defekter Holzteile, Sicherungsarbeiten, Herstellen der Fensteröffnungen im Obergeschoß und der notwendigen Fluchtluke.
- Die Firma Diettrich ist mit der Ausmauerung der Lehmgefache beschäftigt, ein Fenster im OG muss aus brandschutztechnischem Grund ausgebaut werden und wird fachgerecht zugemauert.
- Einbau der Brandwand im Dachgeschoss und im Erdgeschoss, Bereich Blockstube, werden die Gewölbe freigelegt
- die Firma Born stellt den Abwasseranschluss mit notwendiger Rückstauklappe her
- die Zuleitung Elt wird bis ins Gebäude geführt
- die oberste Geschoßdecke zum Dachgeschoß wird durch mehrlagige Mineralwollschichten gedämmt einschl. der notwendigen Dampfbremsschicht, ein Laufsteg und die ebenfalls gedämmte Klappe über der Treppe werden eingebaut.

